



TECHNISCHE INFORMATION

Modell

360 alle Versionen

VERTRAULICH

Gruppe

Progressiv Nr.

Datum


April 2005

1


1315

Zahnriemenspanner links (ET-Nr. 202784)

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass o.g. Riemenspanner, montiert ab **Motor Nr. 83762** in Fahrzeug mit **Assembly Nr. 54662** und **Chassis-Nr. 136507**, mit einer **Zentrierbüchse** in der Bohrung der oberen Lasche versehen ist, wie in Fig. 1 gezeigt.



Deswegen war es notwendig die diesbezügliche Bohrung **an der Halteplatte des Riemenspanners und AC-Kompressors ET-Nr. 202786** zur Montage der Büchse zu **vergrössern**, wie in Fig. 2 gezeigt.



Durch diese Änderung **konnte verhindert werden, dass es zu einem Vertauschen mit dem rechten Riemenspanner (ET-Nr. 157356)** kommen kann.

Service Normen

Das Ersatzteillager liefert nur noch den **linken Zahnriemenspanner ET-Nr. 202784**. Dieser kann problemlos auch an Fahrzeugen unter **Motor Nr. 83761** verwendet werden, es muss lediglich **die Zentrierbüchse des Riemenspanners entfernt werden** (Fig. 1).

Vielen Dank für ihre Kooperation.