



# TECHNISCHE INFORMATION

Progr.-Nr.  
719

Modell

456 GT

Gruppe

6

Nummer

4

Datum

13.12.1996

## Silentblöcke der vorderen Querlenker

Wir möchten Ihnen mitteilen, daß, um die Geräuschbildung zu unterbinden und die Passung zu verbessern, ab dem ersten produzierten 456 GTA geänderte Silentblöcke und untere Querlenker eingebaut wurden - Abb. A

Diese Lösung, identisch mit dem 550 Maranello, wird auch im 456 GT Verwendung finden; genaueres werden wir getrennt mitteilen.

Zwischenschritt, um die selbe Qualität zu erhalten, werden ab Assembly-Nr. 23259 die neuen Silentblöcke mit den alten Querlenkern montiert.

Dies erfordert den Einbau der Scheibe ET-Nummer 173455 (Abb. B) und den Wegfall der Scheibe ET-Nummer 160587 der Originalversion (Abb. C).

## Anmerkungen:




Im Falle eines Eingriffes an 456 GT-Fahrzeugen mit Assembly-Nr. unter 23259 nur die Teile aus Abb. B verwenden. Sollte ein Querlenker wegen Beschädigung (z.B. Unfall) ersetzt werden müssen, die alte Version nicht mehr lieferbar sein, ist es nötig beide durch die neue Version zu ersetzen und nur die neuen Teile zu verwenden.

**Bemerkung:** Die Querlenker müssen immer paarweise ersetzt werden, da die Dimensionen unterschiedlich sind (siehe Abb. D).

## Bemerkung für Ersatzteilverwendung

Die Silentblöcke mit ET-Nummer 163041, welche bis Assembly-Nr. 23259 (Abb. C) verwendet wurden dürfen ab sofort nur noch an den oberen Querlenkern (Außenseite) der Hinterachse eingebaut werden. Die alten Querlenker (ET-Nr. 154623 und 154624) müssen mit den neuen Büchsen und Scheiben an den Fahrzeugen unter der o.g. Assembly-Nr. verwendet werden.

Nach Auslauf werden von unserem ET-Lager nur noch die neuen Querlenker geliefert.





# TECHNISCHE INFORMATION

Progr.-Nr.  
719

Modell

Gruppe

Nummer


Datum

456 GT


6

4

Seite 2



Arms 154623/154624



Arms 168727/168388

D

## Arbeitsweise

Sollten Sie ein Fahrzeug unter Assembly-Nr. 23259, welches über Geräusche an der Vorderachse verfügt, zur die neuen Silentblöcke umbauen wollen bitten wir dies folgendermaßen im Ganzsche einzutragen:

Cost-Code 23  
 Fehler-Code 61.09.01  
 Operationscode 6109.0  
 Aktion-Nr. 27  
 Arbeitszeit 2,0 h

Auflistung der Teile, welche von der Modifikation betroffen sind und deren Gebrauch

| ET-Nummer | Beschreibung     | Modell                | Bemerkung                                                                                                       |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 624   | Lenker re. unten | 456 GT                | Gültig bis Assembly-Nr. XXX                                                                                     |
| 154 623   | Lenker li. unten | 456 GT                | Gültig bis Assembly-Nr. XXX                                                                                     |
| 168 388   | Lenker re. unten | 456 GT<br>456 GTA/550 | Gültig ab Assembly-Nr. XXX<br>Ab dem ersten Fahrzeug                                                            |
| 168 727   | Lenker li. unten | 456 GT<br>456 GTA/550 | Gültig ab Assembly-Nr. XXX<br>Ab dem ersten Fahrzeug                                                            |
| 163 041   | Silentblock      | GT/GTA/550            | Nur für hintere Querlenker                                                                                      |
| 169 326   | Silentblock VA   | 456 GT<br>456 GTA/550 | Gültig ab Ass.-Nr. 23259 - Mit Lenkern 154624 und 154623 und Scheibe 173455<br>Ab dem ersten Fahrzeug           |
| 173 455   | Scheibe          | 456 GT                | Gültig ab Ass.-Nr. 23259 und bis Einbau neuer Lenker; verwenden mit Silentblock 169326 und Lenker 154624/154623 |

XXX - wird noch mitgeteilt